

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 181

Город Вильнюс

Улица

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:50

А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
177.76	175.26	175.21	175.31	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы жел. балб.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.	100	ггг.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3289

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

27.09.61