

## КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 187

Город Вильнюс

Улица


Дело №

19 61 г.

Чертеж колодца

М 1:50


А-А



## О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Тру б    |          |
|--------|---------|----------|----------|----------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № |
| 178.87 | 177.04  | 177.02   |          |          |

## П Р И В Я З К А



## О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы Чес.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

## Т Р У Б

| Вход  |        | Выход |        | Подкл. № |        | Подкл. № |        |
|-------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|--------|
| диам. | матер. | диам. | матер. | диам.    | матер. | диам.    | матер. |
| 100   | чуг.   | 150   | кер.   |          |        |          |        |

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3289

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

27.09.61