95

5936

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 231 | Город Вильнюс | Улица | Дело № | 19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:50

А – А



Отметки

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
178.82	176.92	176.87	176.92	

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и матер.	
Крышка чугунная	
Стены ~~кирп.~~ бет.	
Дно ~~кирп.~~ бет.	
Скобы мет. 3 шт.	
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства 19	

ТРУБ

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	150	кер.		

Институт проектирования городского и сельского строительства | Отдел изысканий

Объект 3289

Инв. №	Гл. геодезист		
	Рук. группы		
	Исполнитель		Андрусенов
Дата 27.09.61	Чертил		
	Проверил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000