

Šul. № № ⁽³⁾ / ₄₂	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Dzūkų</i>	Užsakymo № <i>06 Nr</i>	19 m.	Vilnius														
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grioveliai</th> <th colspan="2">Vamzdis</th> </tr> <tr> <th>įėjimas</th> <th>išėjimas</th> <th>prijung. №</th> <th>prijung. №</th> </tr> <tr> <td>152,99</td> <td>149,57</td> <td>148,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №	152,99	149,57	148,91			PRIRIŠIMAS	
Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																
	įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №															
152,99	149,57	148,91																	
APRAŠYMAS																			
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI																	
Dangtis <i>betonas</i>		Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.											
		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.										
Sienos <i>betono</i>		150	<i>ker</i>	200	<i>ker</i>														
Dugnas <i>betono</i>																			
Lipynės <i>g</i>		Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius																	
Esamo vandens kiekis <i>nėra</i>		Objektas: <i>Dzūkų g. vaikų darželio išpildymo nuotrauka</i>																	
Esamų dujų kiekis <i>nėra</i>		Invent. №		Sk. viršininkas															
Šulinys pastatytas 19 m.		Data		Sk. vyr. inžinierius															
				Vykde		<i>E. Guobinė</i>													
				Braižė															
				Tikrino															