

F. Kanal
(Komunikacija)

Sul.
(Inginio pavadinimas)

Nr. (3) 129 KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Darbininkų
(Gatvė)

5937
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ket. 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	700		169.28	Ar yra vandens?
Žemė		-		0.0	169.28	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	1000	2.15	167.13	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	2.18	
	Nr. 2	y	150	Viršus		Objekto Nr. 0-2/1237
				Apačia	2.30	
	Nr. 3			Viršus		Sudarė <u>Barvy</u> <u>Lemaitis</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		Patikrino <u>And</u> <u>Lemaitis</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		1972 m. mėn. d.
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		(Inginio tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		