

5938

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 4-12



Город Вильнюс

Улица Кансу

Дело №

1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25
по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
171.26	168.53	168.51	—	—

П Р И В Я З К А

ул. Дарюс-Гирено

2кж

1030

ул. Кансу
29.90

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	250	кер.	—	—	—	—

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3195

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Вогне

Миниловский

Пиникас