

5938

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 15

Город Вильнюс

Улица Дарюса-Гиренаса 7

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25
Разрез по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 2	у выхода 1	подкл. №	подкл. №
171.21	165.76	165.75		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет. (колбикир.)

Дно кирпич. бет.

Скобы с/г. 13

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 2		Выход 1		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер.	300	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3151

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

23. IX. 61

Нодис 10.10.

Догис А. П.

Воеводов В. Я.