

5938

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 5-21

Город Вильнюс

Улица Кансу


Дело №

1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25

по А-А


173.12



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
173.12	170.31	170.33	—	—

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дво кирп. бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.	—	—	—	—

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 3195

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Подпись

Шляховский
Гинько