

5938

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД



Колодец № 4/1

Город Вильнюс

Улица пер. Дарбининчу 2/11


Лето №

1961 г.



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
171.45 зашел - 7 см.	168.71	168.97



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d=		d=	Новый
Стены	Кирлич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Дно	Бетон. 2р.	Подкл. 1	d= 100		d=	Старый
Скобы	Чугун 5 см.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Год строит.	19	Разводящая 2	d= 50		d=	Московский
Налич. воды	-		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Налич. газа	-	Подключ.	d=		d=	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.

Институт проектирования городского
и сельского строительстваОтдел
изысканий

Объект 3/51

Инв. №	Гл. геодезист	Вильнюс -	10.10.
	Рук. группы		
Дата	Исполнитель	Вильнюс -	Васильков В.А.
	Чертил		
25. IX. 61	Проверил	Вильнюс -	Васильков В.А.