

89

5939

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 23

Город Вильнюс

Улица


Дело №

1961 г.

Чертеж колодца

М 1:50


А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
179.67	177.57	177.52	177.67	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпича бет.

Дно кирпича бет.

Скобы мет. 2 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о л		В ы х о л		Подкл. № /		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.	100	272		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3289

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

27.09.61