

5961

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД		Колодец № 21	Город Вильнюс	Улица Дарбининчу-Ешминчю	Лето №	1961 г.																																																																																										
Чертеж колодца Разрез по А-А М. 1:50			Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>169.80</td> <td>167.28</td> <td>167.58</td> </tr> </tbody> </table>				Крыши	Дно	Трубы	169.80	167.28	167.58																																																																																				
Крыши	Дно	Трубы																																																																																														
169.80	167.28	167.58																																																																																														
			О П И С А Н И Е <table border="1"> <thead> <tr> <th>Состояние колодца и материал</th> <th>Сеть</th> <th>Трубы д. матер.</th> <th>Фасон части</th> <th>Залвиж. шт.</th> <th>Гидр. тип.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Крышки</td> <td>Чугун</td> <td>Магистр.</td> <td>d=</td> <td>d=</td> <td>Новый H=</td> </tr> <tr> <td>Стены</td> <td>Кирпич. бетон.</td> <td>Подкл.</td> <td>d= 50</td> <td>d=</td> <td>Старый H=</td> </tr> <tr> <td>Дно</td> <td>Бетон. зруби</td> <td>Косичке Разводящая</td> <td>d= 25</td> <td>d=</td> <td>Московский H=</td> </tr> <tr> <td>Скобы</td> <td>Чугун 4 шт.</td> <td>Подключ.</td> <td>d=</td> <td>d=</td> <td>Колонка водоразб.</td> </tr> <tr> <td>Год строит.</td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Налич. воды</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Налич. газа</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Институт проектирования городского и сельского строительства </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Объект 3/51 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Инв. №</td> <td colspan="2">Гл. геодезист</td> <td colspan="2">100010 10.10.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Рук. группы</td> <td colspan="2">Даче Л. П.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Исполнитель</td> <td colspan="2">Воевод В. В.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Дата 25. IX. 61</td> <td colspan="2">Чертил</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Проверил</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.	Крышки	Чугун	Магистр.	d=	d=	Новый H=	Стены	Кирпич. бетон.	Подкл.	d= 50	d=	Старый H=	Дно	Бетон. зруби	Косичке Разводящая	d= 25	d=	Московский H=	Скобы	Чугун 4 шт.	Подключ.	d=	d=	Колонка водоразб.	Год строит.	19					Налич. воды						Налич. газа						Институт проектирования городского и сельского строительства						Объект 3/51						Инв. №		Гл. геодезист		100010 10.10.				Рук. группы		Даче Л. П.				Исполнитель		Воевод В. В.		Дата 25. IX. 61		Чертил						Проверил			
Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.																																																																																											
Крышки	Чугун	Магистр.	d=	d=	Новый H=																																																																																											
Стены	Кирпич. бетон.	Подкл.	d= 50	d=	Старый H=																																																																																											
Дно	Бетон. зруби	Косичке Разводящая	d= 25	d=	Московский H=																																																																																											
Скобы	Чугун 4 шт.	Подключ.	d=	d=	Колонка водоразб.																																																																																											
Год строит.	19																																																																																															
Налич. воды																																																																																																
Налич. газа																																																																																																
Институт проектирования городского и сельского строительства																																																																																																
Объект 3/51																																																																																																
Инв. №		Гл. геодезист		100010 10.10.																																																																																												
		Рук. группы		Даче Л. П.																																																																																												
		Исполнитель		Воевод В. В.																																																																																												
Дата 25. IX. 61		Чертил																																																																																														
		Проверил																																																																																														