



<u>vandentiekio</u> (Komunikacija)	kameros	Nr. () <u>101</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	(Inginio pavadinimas) <u>Eisiskio pl.</u> (Gatvė)	<u>5989</u> (Planšto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		190.95	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Paatabos 1992.03.12
Dūgnas	bet.	247 193	2.55	188.40	
Vamzžiai	Nr. 1	KET.	150	Viršus 1.95 Apačia 1.95	189.00
	Nr. 2	KET.	150	Viršus 1.95 Apačia 2.04	189.00
	Nr. 3	KET.	100	Viršus 2.04 Apačia	188.91
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01.3.1.900...
					Sudarė <u>Grety Vichuchene</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Kačinskis</u> (parašas) (pavardė)
					1978 m. ... 01. ... mėn. 11. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)