

<u>Vandens tiek.</u> (Komunikacija)		<u>kanalas</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>20</u>) <u>231</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		- (Gatvė)		<u>1983</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės ... <u>uot. kopė...</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet</u>	<u>700</u>		<u>188.66</u>	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Paatūros
Žemė	-		<u>0.0</u>	<u>188.66</u>	
Sienos	<u>bet</u>				
Dūgnas	<u>bet</u>	<u>1.05 x 2.00</u>	<u>2.40</u>	<u>186.26</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>100</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	<u>2.03</u> <u>186.63</u>
	Nr. 2	<u>u-</u>	<u>100</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	<u>2.03</u> <u>186.63</u>
	Nr. 3			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 4			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>20-231</u>	
Sudarė <u>Pav. Pankafas</u> (parašas) (pavardė)	
Patikrino <u>Pav. Pankafas</u> (parašas) (pavardė)	
1982 m. <u>02</u> mėn. <u>05</u> d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	