


<u>F. Kaul.</u> (Komunikacija)		<u>oel</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>24</u>) <u>85</u>		KORTELĖ	
<u>V. Purius</u> (Miestas)		— (Gatvė)		<u>5989</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)						PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis							
Horizontalinis							
							
						$x = 18238,27$ $y = 28197,94$	

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dengtis		bet	700		187.33	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—		00	187.33	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet	1000	3.24	184.06	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus Apečia 3.40	183.93	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2/5423</u> ...
	Nr. 2	u-	150	Viršus Apečia 3.40	183.93	
	Nr. 3			Viršus Apečia		
	Nr. 4			Viršus Apečia		
	Nr. 5			Viršus Apečia		
	Nr. 6			Viršus Apečia		
	Nr. 7			Viršus Apečia		
					Sudarė	<u>Sandraudė</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino	<u>P. R. L.</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>82</u> m. ... <u>XI</u> mėn. <u>11</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	