

(Komunikacija)		<u>Vandentiekio kamera</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. () <u>52</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Eišiškių pl.</u> (Gatvė)		<u>5994</u> (Planšetio nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kėpišius..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	700		182.68	Ar yra vandens?
Žemė				0.0	182.68	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos Negalima.....
Dugnas		bet.	2650x2700	2.68	180.00	...ilpti.....
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	300	Viršus 2.03 Apačia	180.65	AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	ket.	300	Viršus 2.03 Apačia	180.65	
	Nr. 3	ket.	100	Viršus 1.93 Apačia	180.75	Objekto Nr. 01-41847
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
					Sudarė	M. Dilba (parašas) (pavardė)
					Patikrino	(parašas) (pavardė)
					2001 m. lapkričio mėn. 15 d. (Inginio tyrinėjimo data)	