

J. Kaul.
(Komunikacija)

rel.
(Inginio pavadinimas)

Nr. (12) 133 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Deriuo-Gravo 65
(Gatvė)




5997
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>bet</i>	<i>700</i>		<i>186.78</i>	Ar yra vandens?
Žemė	<i>A</i>		<i>0.0</i>	<i>186.78</i>	Ar yra dujų?
Sienos	<i>bet</i>				Paatūros <i>užterštos</i>
Dugnas	<i>bet</i>	<i>1000</i>	<i>2.78</i>	<i>184.00</i>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>bet</i>	<i>150</i>	<i>Viršus</i>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>91-2131.7</i>
	Nr. 2	<i>-</i>	<i>200</i>	<i>Apačia</i>	
	Nr. 3	<i>bet</i>	<i>100</i>	<i>Viršus</i>	
	Nr. 4	<i>-</i>	<i>100</i>	<i>Apačia</i>	
	Nr. 5			<i>Viršus</i>	
	Nr. 6			<i>Apačia</i>	
	Nr. 7			<i>Viršus</i>	
				<i>Apačia</i>	
1970 m. <i>12</i> mėn. <i>24</i> d. (Inginio tyrinėjimo data)					