

Fek. Kanalizacija Nr. (5) 167^a **KORTELE**

(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Vilnius Dūkų 6011

(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

— 0,00

— 1,09

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>ket. 6</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	<u>ket</u>	<u>600</u>		<u>149,05</u>		
Žemė	<u>A</u>		—	<u>149,05</u>	Ar yra vandens?	
Sienos	<u>Bet.</u>				Ar yra dujų?	
Dugnas	<u>Bet.</u>	<u>1500</u>	<u>2,57</u>	<u>146,48</u>	Pastabos	
Vamzčiai	Nr. 1	<u>Bet.</u>	<u>500</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u> <u>2,75</u>	<u>146,30</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>Bet.</u>	<u>500</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u> <u>2,76</u>	<u>146,30</u>	
	Nr. 3	<u>ker.</u>	<u>200</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u> <u>2,03</u>	<u>147,02</u>	Objekto Nr. <u>01-2-3236...</u>
	Nr. 4			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>		Sudarė <u>Reičys Navickas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>		Patikrino <u>Reičys Navickas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>		
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>		

1981. m. ... 8 ... mėn. 23 d.
(Inginio tyrinėjimo data)