

6011

Форма № 4

№№ кол. 7/21	Сеть: Канализации	Улица <i>Жульгаул</i>	№№ заказа	Год 1960	г. Вильнюс																								
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		Отметки		П Р И В Я З К А																									
		Крышки	Лотка		Труб																								
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																							
158.65	156.57	156.45	верхн. 157.15 нижн. 156.66																										
О П И С А Н И Е																													
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б																										
Крышка чугунная			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>150</td> <td>кер</td> <td>200</td> <td>кер</td> <td>100</td> <td>кер</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	150	кер	200	кер	100	кер		
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																							
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																						
150	кер	200	кер	100	кер																								
Стены кирп. бет.																													
Дно кирп. бет.																													
Скобы 4 шт			ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																										
Наличие воды <i>нет</i>			Объект																										
Наличие газа <i>нет</i>			Инв. №																										
Год строительства 1960			Нач. произв. груп.																										
			Рук спец. бригады																										
			Исполнитель																										
			Дата																										
			Чертил																										
			Проверил																										