

<u>Vandentiekio</u> (Komunikacija)		<u>kameros</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>12</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Senkų</u> (Gatvė)		<u>6013</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmens duotį m)					

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		178.79	
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1.70	2.87	175.92	Pastabos
Vamzdynai	Nr. 1	KET.	100	Viršus 2.57 Apačia 176.22	
	Nr. 2	KET.	100	Viršus 2.57 Apačia 176.22	
	Nr. 3	KET.	100	Viršus 2.57 Apačia 176.22	
	Nr. 4	KET	50	Viršus 2.60 Apačia 176.19	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3-5065..

Sudarė Deivy Danga (parašas) (pavardė)

Patikrino Kacinskas (parašas) (pavardė)

1978 m. 09 ... mėn 28 d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)