

<u>F. Kneš</u> (Komunikacija)		<u>sul.</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>5</u>) <u>128^e</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Dūnų gatvė</u> (Gatvė)		<u>6013</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650		17289	Ar yra vandens?
Žemė		-		00	17289	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastaba
Dūgnas		bet	100	2.14	17075	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus Apačia 2.32	17057	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>512/4300</u> Sudarė <u>(parašas) (pavardė)</u> Patikrino <u>(parašas) (pavardė)</u> 1978 m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	150	Viršus Apačia 2.84	17055	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		