

Vandentiekis

Nr. (2) 30 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

VilniusBaltovinė

6013

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PIŲVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	600		170.93	
Žemė		-		0	170.93	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	2,00	2.65	168.28	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	1.50	Viršus 2.40 Apačia	168.53	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 81-3-3191... Sudarė [parašas] [pavardė] Patikrino [parašas] [pavardė] 1987. m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	1.50	Viršus 2.40 Apačia	168.53	
	Nr. 3	bet	1.50	Viršus 2.40 Apačia	168.53	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		