



6015

Форма № 4

№№ кол. 33	Сеть: Канализации	Улица <i>Dzūkų</i>	№№ заказа	Год 19 <i>60</i>	г. Вильнюс																								
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		Отметки		П Р И В Я З К А																									
	Крышки	Лотка	Труб																										
		у входа	у выхода	подкл. № /		подкл. №																							
	159.91	157.74	157.58	157.77																									
О П И С А Н И Е																													
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																											
Крышка чугунная		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. № /</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>200</td> <td>кв</td> <td>200</td> <td>кв</td> <td>150</td> <td>кв</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Вход		Выход		Подкл. № /		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	200	кв	200	кв	150	кв		
Вход		Выход		Подкл. № /		Подкл. №																							
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																						
200	кв	200	кв	150	кв																								
Стены кирп. бет.																													
Дно кирп. бет.																													
Скобы 3		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																											
Наличие воды <i>ни</i>		Объект <i>Dzūkų g. Internato ir mokyklos požem. tinko išsitymo nuotr.</i>																											
Наличие газа <i>ни</i>		Инв. №	Нач. произв. груп.																										
Год строительства 19		Дата	Рук спец. бригады																										
			Исполнитель	<i>E. Quobienė</i>																									
			Чертил	<i>Ефим</i>																									
			Проверил																										