



6015

Форма № 4

№№ кол. 73	Сеть: Канализации	Улица <i>Рейлю</i>	№№ заказа	Год 19 <i>60</i>	г. Вильнюс													
34	Чертеж колодца М 1:25; 1:50	Отметки		П Р И В Я З К А														
	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Крышки</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труб</th> </tr> <tr> <th>у входа 1</th> <th>у выхода 2</th> <th>подкл. № 3</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>160.54</td> <td>158.67</td> <td>158.63</td> <td>158.68</td> <td></td> </tr> </table>	Крышки	Лотка		Труб		у входа 1	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. №	160.54	158.67	158.63	158.68				
			Крышки	Лотка		Труб												
		у входа 1		у выхода 2	подкл. № 3	подкл. №												
160.54	158.67	158.63	158.68															
О П И С А Н И Е																		
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																
Крышка чугунная		Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. №										
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.									
Дно кирп. бет.		100	сир	150	кер	100	сир											
Скобы 3		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																
Наличие воды <i>ниже</i>		Объект <i>Рейлю г. молькис и интернот родем. илито р. и</i>																
Наличие газа <i>ниже</i>		Инв. №	Нач. произв. груп.															
Год строительства 19		Дата	Рук спец. бригады															
			Исполнитель		<i>Е. Гюбеленис</i>				<i>Е. Гюбеленис</i>									
			Чертил															
			Проверил															