



6015

Форма № 4

№№ кол. 94 23	Сеть: Канализации	Улица <i>Dzūkų</i>	№№ заказа	Год 1960	г. Вильнюс																								
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		Отметки		П Р И В Я З К А																									
		Крышки	Лотка		Труб																								
			у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №																							
		160.27	156.97	156.94	156.98																								
		О П И С А Н И Е																											
		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																									
		Крышка чугунная		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. № 1</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200</td> <td>ker.</td> <td>200</td> <td>ker</td> <td>100</td> <td>ker.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	200	ker.	200	ker	100	ker.
Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №																							
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																						
200	ker.	200	ker	100	ker.																								
Стены кирп. бет.																													
Дно кирп. бет.																													
Скобы 6		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																											
Наличие воды nėra		Объект <i>Dzūkų g. internato ir mokyklos požem. tinko išpild. nuotr.</i>																											
Наличие газа nėra		Инв. №	Нач. произв. груп.																										
Год строительства 1960		Дата	Рук спец. бригады																										
			Исполнитель	<i>L. Guobienė</i>																									
			Чертил	<i>Ефимов</i>																									
			Проверил																										