

№№ кол. <i>35</i> <i>41</i>	Сеть: Канализации	Улица <i>Pačelis</i>	№№ заказа	Год 19 <i>60</i>	г. Вильнюс				
Чертеж колодца М 1:25, 1:50		Отметки		П Р И В Я З К А					
		Крышки	Лотка	Трубы					
			у входа / у выхода	подкл. № 3		подкл. №			
		160,62	159,04	158,95		159,04			
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		100	сир	150	кит	100	сир		
Дно кирп. бет.		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ							
Скобы 3		Объект <i>Pačelis p. mokykla ir kitos pastatų grupė</i>							
Наличие воды <i>неч</i>		Инв. №	Нач. произв. груп.						
Наличие газа <i>неч</i>			Рук спец. бригады						
Год строительства 19		Дата	Исполнитель		<i>Е. Габович</i>		<i>ЕГ</i>		
			Чертил						
			Проверил						