




F. Kaul. *gul.* Nr. (*6*) *13* KORTELE ✓
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius *Panuvėžio* *6018*
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>med. l.</i> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>bet</i>	650		182.83	
Žemė	-		0.0	182.83	Ar yra vandens? Ar yra dujų?
Sienos	<i>bet</i>				Pastabos
Dugnas	<i>bet</i>	1000	2.12	180.71	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>bet</i>	150	Viršus Apačia 2.25	180.58
	Nr. 2	<i>bet</i>	150	Viršus Apačia 2.27	180.56
	Nr. 3	<i>bet</i>	150	Viršus Apačia 1.97	180.85
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. <i>61.3/2870</i>
Sudarė <i>Olga Janušauskaitė</i>					(parašas) (pavardė)
Patikrino <i>Olga Janušauskaitė</i>					(parašas) (pavardė)
197 <i>14</i> m. mėn. <i>04</i> d.					(Irenginio tyrinėjimo data)