



9 №№ кол. 192	Сеть водопровода	Улица <i>Dzūkų</i>	№№ заказа	Год 19	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки			П Р И В Я З К А	
		крышки	дна	трубы		
		167.08	164.81	165.11		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=50$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон	Подкл.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый $H=$
Скобы	Чугун. жел. 5					
Год строит.	19	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$
Налич. воды	<i>нега</i>					
Налич. газа	<i>чга</i>	Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект <i>Dzūkų g-vės vandentiekio įspildymo nuotrauka</i>						
Инв. №	Нач. произв. груп.	<i>Н. Jan</i>				
	Рук. спец. бригад					
Дата	Исполнитель	<i>E. Guobienė</i>		<i>Сфюр-</i>		
	Чертил					
	Проверил	<i>Жасминас 26.XII.10</i>		<i>Р</i>		