



Fekalinė analizė šulny
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
VILNIUS
(Miestas) (Gatvė)

Nr. () 202 KORTELĖ
6022
(Planšeto nomenklatūra)



PRIRIŠIMO SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ket	650			167.95	
Žemė				-		167.95	Ar yra vandens?
Sienos		Bet.					Ar yra dujų?
Dugnas		Bet.	1000	1.48		166.47	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plastm.	100	Viršus			Uždara akcinė bendrovė "ALIDAD E"
				Apačia	1.54	166.41	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus			Vilnius, Puzių g. 51-000. tel. 1330-301
				Apačia	1.61	166.34	Objekto Nr. 010327
	Nr. 3	plastm.	100	Viršus			Sudarė M. Narickas
				Apačia	1.53	166.42	Patikrino V. Vaitiekis
	Nr. 4			Viršus			2001 m. 03 mėn. d 25 (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 5			Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
	Nr. 7			Apačia			