

Vandentiekis

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

kameros

(Įrenginio pavadinimas)

Liepkaalnio

(Gatvė)




Nr. () 142 KORTELĖ

6023

(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matmens duotį m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ket 3 (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		179,78	Ar yra vandens?
Žemė				0,00	179,78	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos Užterštas
Dūgnas		bet.	114x08	310	176,68	
Vandžiai	Nr. 1	ket	50	Viršus 2,86 Apačia	176,92	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-2-10078. Sudarė SIOV, Stankov (parašas) (pavardė) Patikrinė (parašas) (pavardė) 2005 m. 07. mėn. 11 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	plien	20	Viršus 1,85 Apačia	177,93	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		