




Pavaadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <i>med. 4</i> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		170.84	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	170.34	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	2.0x2.0v	2.45	167.89	 <i>4 m. 170.20</i>
Vamzdyniai	Nr. 1	ket	150	Viršus 2.06	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	-u-	150	Viršus 2.06	
	Nr. 3	-u-	150	Viršus 2.06	Objekto Nr. <i>81-21224</i>
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	Sudarė <i>[signature]</i> <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	Patikrino <i>[signature]</i> <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė)
				Viršus	
				Viršus	1978 m. ... <i>05</i> ... mėn. ... <i>30</i> ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	