


-13-

<u>VANDENTIEKID</u> (Kommunikacija)	kameros (Irenginio pavadinimas)	Nr. () <u>13</u> KORTELE
<u>VILNIUS</u> (Miestas)	<u>GARDINO</u> (Gatvė)	<u>6031</u> (Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


(0,0)

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės MET. KORT. (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		188.99	
Žemė			0.0	188.99	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2.20 x 1.55	2.85	186.14	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	100	Viršus 2.30 Apačia 186.69	
	Nr. 2	KET	100	Viršus 2.30 Apačia 186.69	
	Nr. 3	PL.	25	Viršus 1.10 Apačia 187.89	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-40145</u> Sudarė <u>[Signature]</u> <u>Angūnas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> <u>Posuila</u> (parašas) (pavardė) 1994 m. <u>05</u> mėn. <u>25</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)