

6032

Forma I, №—1

Šul. № 22 182	Kanalizacija	Rajonas Gatvė DUNOJAUS	Užsakymo № 1172	1962 m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
		Dangtis	Grioveliai			Vamzdis			
		jėjimas 1	išėjimas 2	prijung. №	prijung. №				
		162.71	156.45	156.38					
		APRAŠYMAS							
		Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI					
Dangtis ket		Iėjimas 1		Išėjimas 2		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
Sienos bet		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas bet		150	arb.	200	arb.				
Lipynės 16		Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius							
Esamo vandens kiekis —		Objektas: Autoremonto g-lės kary g-vėj N.39 poz. ūkis nuotrauka							
Esamų dujų kiekis —		Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius				
Šuliny pastatytas 19 m.		Data	Vykdė		Braižė		A. Jurevėnas		
			Tikrino						