

Šul. № 27 183	Kanalizacija	Rajonas Gatvė	Auto remonto g-lė		Užsakymo №	1175	1962 m.	Vilnius	
Šulinio brėžinys MI: 25; MI: 50		Altitudės				PRIRIŠIMAS			
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
		jėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №				
		160.69	156.64	156.59					
APRAŠYMAS									
Šulinio medžiaga ir stovis				VAMZDŽIAI					
Dangtis				Iėjimas 1		Išėjimas 2		Prijungimo Nr.	
				d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Sienos				150	asb	150	asb.		
Dugnas				Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius					
Lipynės				Objektas: Auto remonto g-lės Rasy g-vėj. 1139 poi. iškio nuotrauka					
Esamo vandens kiekis				Invent. №	Sk. viršininkas				
Esamų dujų kiekis				Data	Sk. vyr. inžinierius				
Šulinys pastatytas 19 m.					Vykde	a. Jurevėnas			
					Braižė				
					Tikrino				