

6032

Forma T. №—1

Šul. № 28 184	Kanalizacija	Rajonas Gatvė	Autoremonta g-lė		Užsakymo №	1175	1962 m.	Vilnius		
Šulinio brėžinys M1:25; M1:50		Altitudės				PRIRIŠIMAS				
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis					
			įėjimas 1	išėjimas 2	prijung. №	prijung. №				
		159.72	156.82	156.72						
APRAŠYMAS										
Šulinio medžiaga ir stovis					VAMZDŽIAI					
Dangtis ket					Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.	
Sienos bet					d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas bet					150	arb.	150	arb.		
Lipynės 5					Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius					
Esamo vandens kiekis -					Objektas: Autoremonta g-lės kasy g-vėje Nr. 39 poz. užkio nuotrauka					
Esamų dujų kiekis -					Invent. №	Sk. viršininkas				
Šulinys pastatytas 19 m.					Data	Sk. vyr. inžinierius				
						Vykde		a. J. J. J. J.		
						Braiže				
						Tikrino				