

Šul. №№ <i>71</i> <i>212</i>	Vandentiekis	Rajonas Gatvė <i>Autoremontu g-la</i>	Užsakymo № <i>1175</i>	19 <i>62</i> m.	Vilnius	
Šulinio brėžinys M1:25 M1:50		Altitudės dangtis dugnas vamzdis 162.82 159.54 159.64		PRIRIŠIMAS		
A P R A Š Y M A S						
Šulinio medžiaga ir stovis		Tinklas	Vamzdžio d ir medž.	Figūrinės dalys	Sklendės	Gidrantas
Dangtis	<i>Kietis Medis</i>	Magist.	$d = 100$ ket. gelež.		$d =$ R. F	Naujas H =
Sienos	Plytų, betono	Prijung.	$d = 25$ ket. gelež.		$d =$ R. F	Senas H =
Dugnas	Betono	Paskirst.	$d =$ ket. gelež.		$d =$ R. F	Maskvos H =
Lipynės	Ket gelež.	Prijung.	$d =$ ket. gelež.		$d =$ R. F	Vandens kolonėlė
Šulinys pastatytas	19 —	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius				
Esamo vand. ktekis	<i>ym</i>	Objektas: <i>Autoremontu g-las Rary g-veji Nr 39 poz. ikiis mofraimo</i>				
Esamų dujų kiekis	—	Invent. №	Sk. viršininkas			
			Sk. vyr. inžinierius			
		Data	Vykdė	<i>A. Jurevicius</i>		
			Braižė			
			Tikrino			