

Šul. №№ <i>71</i> <i>212</i>	Vandentiekis	Rajonas Gatvė <i>Autoremontu g-la</i>	Užsakymo № <i>1175</i>	:9 62 m.	Vilnius	
Šulinto brėžinys M:25 M:50		Alitudės dangtis dugnas vamzdis 162.82 159.54 159.64		PRIRIŠIMAS		
APRAŠYMAS						
Šulinio medžiaga ir stovis		Tinklas	Vamzdžio d ir medž.	Figūrinės dalys	Sklendės	Gidrantas
Dangtis	<i>Kietis Medis</i>	Magist.	$d=100$ ket. gelež.		$d=$ R. F	Naujas H=
Sienos	Plytų, <i>betono</i>	Prijung.	$d=25$ ket. gelež.		$d=$ R. F	Senas H=
Dugnas	Betono	Paskirst.	$d=$ ket. gelež.		$d=$ R. F	Maskvos H=
Lipynės	Ket gelež.	Prijung.	$d=$ ket. gelež.		$d=$ R. F	Vandens kolonėlė
Šuliny pastatytas	19 —	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius				
Esamo vand. kiekis	<i>ym</i>	Objektas: <i>Autoremontu g-las Rany g-vėj Nr 39 po 2. ilio mofrauo</i>				
Esamų dujų kiekis	—	Invent. №	Sk. viršininkas			
			Sk. vyr. inžinierius			
			Vykde	<i>A. Jermolovas</i>		
		Data	Braižė			
			Tikrino			