



Šul. №№ ⁷⁰ / ₂₂₂	Kanalizacija	Rajonas Gatvė	Autoremontu g-la		Užsakymo №	1175	19 62 m.	Vilnius	
Šulinio brėžinys M1:25; M1:50		Altitudės				PRIRIŠIMAS			
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
			įėjimas 1	išėjimas 2	prijung. №	prijung. №			
		161.32	160.39	160.34					
A P R A Š Y M A S									
Šulinio medžiaga ir stovis				V A M Z D Ž I A I					
Dangtis MEDINIS				įėjimas 1		išėjimas 2		Prijungimo Nr.	
				d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Sienos Plytin				100	čug	150	čug		
Dugnas bet.				Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius					
Lipynės —				Objektas: Autoremontu gamybos laivų p-vėj. № 39 p-ri. iki uždėm.					
Esamo vandens kiekis —				Invent. №	Sk. viršininkas				
Esamų dujų kiekis —				Data	Sk. vyr. inžinierius				
Šulinys pastatytas 19 m.					Vykde		A. Jermolėnas		
					Braižė				
					Tikrino				