




6032

Forma T. №-1

|                                                                                   |              |                  |                                                                      |                      |            |              |                                                                                     |         |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------|
| Šul. № 31 / 231                                                                   | Kanalizacija | Rajonas<br>Gatvė | Autoremontu g-las                                                    |                      | Užsakymo № | 1175         | 1962 m.                                                                             | Vilnius |                |       |
| Šulinio brėžinys<br>MI+25; MI:50                                                  |              | Altitudės        |                                                                      |                      | PRIRIŠIMAS |              |                                                                                     |         |                |       |
|  |              | Dangtis          | Grioveliai                                                           |                      | Vamzdis    |              |  |         |                |       |
|                                                                                   |              |                  | įėjimas 1                                                            | išėjimas 2           | prijung. № | prijung. №   |                                                                                     |         |                |       |
|                                                                                   |              | 159.31           | 157.01                                                               | 156.98               |            |              |  |         |                |       |
| APRAŠYMAS                                                                         |              |                  |                                                                      |                      |            |              |                                                                                     |         |                |       |
| Šulinio medžiaga ir stovis                                                        |              |                  | VAMZDŽIAI                                                            |                      |            |              |                                                                                     |         |                |       |
| Dangtis ket.                                                                      |              |                  | Įėjimas 1                                                            |                      | Išėjimas 2 |              | Prijungimo Nr.                                                                      |         | Prijungimo Nr. |       |
| Sienos bet.                                                                       |              |                  | d.                                                                   | medž.                | d.         | medž.        | d.                                                                                  | medž.   | d.             | medž. |
| Dugnas bet.                                                                       |              |                  | 150                                                                  | 0.6                  | 150        | 0.6          |                                                                                     |         |                |       |
| Lipynės 4                                                                         |              |                  | Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius                                |                      |            |              |                                                                                     |         |                |       |
| Esamo vandens kiekis -                                                            |              |                  | Objektas: Autoremontu g-las Rasy p-vj Nr 39 po lau. vktis m. 1962 m. |                      |            |              |                                                                                     |         |                |       |
| Esamų dujų kiekis -                                                               |              |                  | Invent. №                                                            | Sk. viršininkas      |            |              |                                                                                     |         |                |       |
| Šulinys pastatytas 19 m.                                                          |              |                  | Data                                                                 | Sk. vyr. inžinierius |            | A. Jurevėnas |                                                                                     |         |                |       |
|                                                                                   |              |                  |                                                                      | Vykde                |            |              |                                                                                     |         |                |       |
|                                                                                   |              |                  |                                                                      | Braiže               |            |              |                                                                                     |         |                |       |
|                                                                                   |              |                  |                                                                      | Tikrino              |            |              |                                                                                     |         |                |       |