



Šul. № ³² / ₂₃₂	Kanalizacija	Rajonas Gatvė	Autoremontu g-lė		Užsakymo №	1175	1962 m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys Mt: 25; MI: 50		Altitudės				PRIRIŠIMAS						
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis							
			įėjimas 1	išėjimas 2	prijung. № 3	prijung. №						
		159.72	157.14	157.12	157.13							
APRAŠYMAS												
Šulinio medžiaga ir stovis					VAMZDŽIAI							
Dangtis					Įėjimas 1		Išėjimas 2		Prijungimo Nr. 3		Prijungimo Nr.	
					d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Slenos					150	orb.	150	orb.	150	orb.		
Dugnas					Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius							
Lipynės					Objektas: Autoremontu gamybos Rasy g-vėj. Nr. 39 pož. ūkio nuotrauka							
Esamo vandens kiekis					Invent. №	Sk. viršininkas						
Esamų dujų kiekis					Data	Sk. vyr. inžinierius						
Šulinys pastatytas 19 m.						Vykdė		a. Juknevičius				
						Braižė						
						Tikrino						