

Šul. № ³⁰ / ₂₃₃	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Autoremontu g-lė</i>	Užsakymo № <i>1175</i>	19 <i>62</i> m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
			įėjimas 1	išėjimas 2	prijung. № 3	prijung. №			
		159.88	157.97	157.96	157.98				
APRAŠYMAS									
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI						
Dangtis	<i>bet</i>	Įėjimas 1		Išėjimas 2		Prijungimo Nr. 3		Prijungimo Nr.	
		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Sienos	<i>bet</i>	200	<i>osb.</i>	200	<i>osb.</i>	200	<i>osb.</i>		
Dugnas	<i>bet</i>								
Lipynės	<i>3</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius							
Esamo vandens kiekis	-	Objektas: <i>Autoremontu g-lės Pary g-vėj Nr 39 pojeu. iki nuotraukos</i>							
Esamų dujų kiekis	-	Invent. №	Sk. viršininkas						
Šulinys pastatytas 19	m.	Data	Sk. vyr. inžinierius						
			Vykdė		<i>A. Jurauskas</i>				
			Braižė						
			Tikrino						