



Šul. № 35 242	Kanalizacija	Rajonas Gatvė	Autoremontas g-las		Užsakymo №	1175		19 62 m.	Vilnius			
Šulinio brėžinys M1:25; M1:50		Altitudės				PRIRIŠIMAS						
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis							
			iėjimas 1	išėjimas 2	prijung. № 3	prijung. №						
		159.55	157.28	157.27	157.40							
APRAŠYMAS												
Šulinio medžiaga ir stovis					VAMZDŽIAI							
Dangtis					Iėjimas 1		Išėjimas 2		Prijungimo Nr. 3		Prijungimo Nr.	
					d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Sienos					150	arb	150	arb	100	čug		
Dugnas												
Lipynės					Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius							
Esamo vandens kiekis					Objektas: Autoremontas g-las Radvilų g-rėje Nr. 39 požem. ūkio nuotakas							
Esamų dujų kiekis					Invent. №	Sk. viršininkas						
Šulinys pastatytas 19 m.					Data	Sk. vyr. inžinierius		A. Jankauskas				
						Vykde						
						Braižė						
						Tikrino						