

6032

Forma T. №—1

Šul. № № ³⁴ / ₂₄₃	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Autoremontu g-lė</i>	Užsakymo № <i>1175</i>	1962 m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
		Dangtis							
		Grioveliai		Vamzdis					
		įėjimas 1	išėjimas 2	prijung. №	prijung. №				
		159.35	157.80	157.77					
APRAŠYMAS									
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI							
Dangtis	<i>bet</i>	įėjimas 1		išėjimas 2		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
Sienos	<i>bet</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas	<i>bet</i>	200	<i>asb</i>	200	<i>asb</i>				
Lipynės	<i>2</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius							
Esamo vandens kiekis	—	Objektas: <i>Autoremontu g-lės kair. g-vėję Nr.39 po vien. ūkio nuotekoms</i>							
Esamų dujų kiekis	—	Invent. №	Sk. viršininkas						
Šulinys pastatytas 19	m.	Data	Sk. vyr. inžinierius		<i>A. Jurevičienė</i>				
			Vykde						
			Braižė						
			Tikrino						