

Šul. №№ <i>68/291</i>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Autoremontu g-las</i>	Užsakymo № <i>1175</i>	19 <i>62</i> m.	Vilnius	
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS		
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis	
			iėjimas 1	išėjimas 2	prijung. №	prijung. №
		161.89	160.47	160.44		
APRAŠYMAS						
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI			
Dangtis	<i>kel</i>	Iėjimas 1		Išėjimas 2		
Sienos	<i>bet</i>	d.	medž.	d.	medž.	
Dugnas	<i>bet</i>	150	<i>arb</i>	150	<i>arb.</i>	
Lipynės	<i>3</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius				
Esamo vandens kiekis	☒	Objektas: <i>Autoremontu g-las Rasy g-rėji Nr 39 požem. vėjo neutraus</i>				
Esamų dujų kiekis	☐	Invent. №	Sk. viršininkas			
Šulinys pastatytas 19	m.	Data	Sk. vyr. inžinierius			
			Vykde	<i>a. Jurekūnas</i>		
			Braižė			
			Tikrino			