

Šul. №№ <i>14/81</i>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>R A S U</i>	Užsakymo № <i>1175</i>	1962 m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		P R I R I Š I M A S					
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
			iėjimas 1	išėjimas 2	prijung. №	prijung. №			
		158,53	155,29	155,28					
A P R A Š Y M A S									
Šulinio medžiaga ir stovis			V A M Z D Ž I A I						
Dangtis	<i>ket</i>	Iėjimas 1		Išėjimas 2		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Sienos	<i>bet</i>	200	<i>ker</i>	200	<i>ker</i>				
Dugnas	<i>bet</i>								
Lipynės	<i>7</i>								
Esamo vandens kiekis	-								
Esamų dujų kiekis	-								
Šulinys pastatytas	19 m.								
			Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius						
			Objektas: <i>Autoremontu g-las Rany g-vys Nr 39 poicu. Glio nuotruku</i>						
			Invent. №	Sk. viršininkas					
				Sk. vyr. inžinierius					
			Data	Vykde		<i>a. Jurnavėnas</i>			
				Braiže					
				Tikrino					