



Šul. №№ 24 / 101	Vandentiekis	Rajonas Gatvė <i>Autoremontas g-las</i>	Užsakymo № 1175	!962 m.	Vilnius	
Šulinio brėžinys MI-25 MI:50		Altitudės			P R I R I Š I M A S	
		dangtis	dugnas	vamzdis		
		159,01	157,01	157,44		
A P R A Š Y M A S						
Šulinio medžiaga ir stovis		Tinklas	Vamzdžio d. ir medž.	Figūrinės dalys	Sklendės	Gidrantas
Dangtis	Ketinis	Magist.	d=100 ket gelež.		d=R. F	Naujas H=
Sienos	Plytų, betono	Prijung.	d=keto gelež.		d=R. F	Senas H=
Dugnas	Betono	Paskirst.	d=keto gelež.		d=R. F	Maskvos H=
Lipynės	Keto gelež. 5	Prijung.	d=keto gelež.		d=R. F	Vandens kolonėlė
Šulinys pastatytas	19	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius				
Esamo vand. kiekis	-	Objektas: Autoremontas g-las Rany g-vėje Nr.39 poš. ūkio nuotrauka				
Esamų dujų kiekis	-	Invent. №	Sk. viršininkas			
			Sk. vyr. inžinierius			
		Data	Vykde	a. Jurauskas		
			Braiže			
			Tikrino			