6033

• Forma T №—2

Šul. №№ 25/102	Vandentiekis	Rajonas / Gatvė Autoremonto g-la	Užsakymo № 1175	1962 m.	Vilnius

Šulinio brėžinys
~~M1:25~~ M1:50



Altitudės		
dangtis	dugnas	vamzdis
158.65	156.55	156.87

PRIRIŠIMAS



APRAŠYMAS

Šulinio medžiaga ir stovis	
Dangtis	Ketinis
Sienos	~~Plytų~~, betono
Dugnas	Betono
Lipynės	~~Ket~~ gelež. 4
Šulinys pastatytas	19
Esamo vand. kiekis	–
Esamų dujų kiekis	–

Tinklas	Vamzdžio d ir medž.	Figūrinės dalys	Sklendės	Gidrantas
Magist.	d=100 / ~~ket~~ gelež.		d= / R. F	Naujas H=
Prijung.	d= / ket. gelež.		d= / R. F	Senas H=
Paskirst.	d= / ket. gelež.		d= / R. F	Maskvos H=
Prijung.	d= / ket. gelež.		d= / R. F	Vandens kolonėlė

Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius

Objektas: Autoremonto g-los Rasų g. vėjo Nr. 39 pož. vikio nuotrauka

Invent. №			
	Sk. viršininkas		
	Sk. vyr. inžinierius		
	Vykdė	A. Jurkuvėnas	
Data	Braižė		
	Tikrino		

Laikraščių ir žurnalų leid. sp. Užs. Nr.02965,61,3000