


6033

Forma T. №—1

Šul. № № 45 / 212	Kanalizacija	Rajonas Gatvė	Autoremontu g-las		Užsakymo №	1175	19 62 m.	Vilnius		
Šulinio brėžinys MI: 25; MI: 50		Altitudės				PRIRIŠIMAS				
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis					
			įėjimas	išėjimas 2	prijung. №	prijung. №				
		163.29	161.29	161.19						
APRAŠYMAS										
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI							
Dangtis ket.			Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
Sienos bet.			d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas bet.			150	ker.	150	ker.				
Lipynės 3			Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius							
Esamo vandens kiekis —			Objektas: Autoremontu g-las Radvilų g-vėj Nr 39 požem. ūkio nuotekos							
Esamų dujų kiekis —			Invent. №	Sk. viršininkas						
Šulinys pastatytas 19 m.			Data	Sk. vyr. inžinierius						
				Vykdė		A. Jurevičius				
				Braižė						
				Tikrino						