

Šul. № ⁴⁴ / ₂₁₆	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Autoremontu g-lė</i>	Užsakymo № <i>1175</i>	19 <i>62</i> m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys <i>MI-25; MI:50</i>		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
		Dangtis	Grioveliai	Vamzdis					
			įėjimas 1	išėjimas 2	prijung. №	prijung. №			
		162.87	160.50	160.21					
		APRAŠYMAS							
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI							
Dangtis	<i>bet</i>	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
Sienos	<i>bet</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas	<i>bet</i>	150	0.6.	150	0.6.				
Lipynės	<i>5</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius							
Esamo vandens kiekis	—	Objektas: <i>Autoremontu g-lės Radv. g-vė Nr.39 poži. iki mo. lauro</i>							
Esamų dujų kiekis	—	Invent. №	Sk. viršininkas						
Šulinys pastatytas 19	<i>m.</i>	Data	Sk. vyr. inžinierius						
			Vykde		<i>A. Jermolėnas</i>				
			Braižė						
			Tikrino						