

Šul. №№ 53 / 221	Kanalizacija	Rajonas Gatvė	Autoremonta g-lė		Užsakymo № 1175	1962 m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys M1:25; M1:50		Altitudės				PRIRIŠIMAS					
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis						
			įėjimas 1	išėjimas 2	prijung. № 3	prijung. №					
		164.67	163.17	163.13	163.29						
APRAŠYMAS											
Šulinio medžiaga ir stovis				VAMZDŽIAI							
Dangtis ker.				Įėjimas 1		Išėjimas 2		Prijungimo Nr. 3		Prijungimo Nr.	
Sienos bet				d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas bet				150	ker.	150	ker.	100	čug.		
Lipynės 2				Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius							
Esamo vandens kiekis -				Objektas: Autoremonta g-lės Rany g-vės Nr. 39 prieinimo ūkio nuotrasa							
Esamų dujų kiekis -				Invent. №	Sk. viršininkas						
Šulinys pastatytas 19 m.				Data	Sk. vyr. inžinierius						
					Vykdė		a. Jurekėnas				
					Braižė						
					Tikrino						