



6033

Forma T №—1

Šul. № 37 / 251	Kanalizacija	Rajonas Gatvė	Autoremontu g. la		Užsakymo №	1175	1962 m.	Vilnius
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės				PRIRIŠIMAS		
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis			
								
		163.80	161.97	161.90				
APRAŠYMAS								
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI					
Dangtis			Iėjimas 1		Išėjimas 2		Prijungimo Nr.	
			d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Sienos			100	čug	150	arb.		
Dugnas								
Lipynės			Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius					
Esamo vandens kiekis			Objektas: Autoremontu g. la 39 pos. ir kio nuo Franko					
Esamų dujų kiekis			Invent. №	Sk. viršininkas				
Šulinys pastatytas 19 m.			Data	Sk. vyr. inžinierius				
				Vykde		A. Jurevičius		
				Braižė				
				Tikrino				